#### Translation of Abstract of Taiwanese Patent No. 140191

A method for orientating components of a placement machine is provided, wherein the method is used for adjusting a motion controlling unit of the placement machine to snatch at any place of the component by utilizing machine vision technologies to confirm a center and a rotary angle of the component, and for placing the component on the circuit board accurately and quickly. The method is executed by a camera to shoot a vision of the component bottom and by several improved machine vision technologies to obtain the center and rotary angle of the component. The center and rotary angle of the component are transmitted to the motion controlling unit for orientating the component. The appliance of the machine vision technologies overcome shortness of the component accuracy.

### BEST AVAILABLE COPY

### 中華民國専利公報 (19)(12)

(11)公告網號: 140191

(4) 中華民國78年(1990)08月21日 發 明

(51) 1 n t · C 1 · : C D 3 B · H O 4 N

会 3 萬

(54)名

稱: 摄器视觉辅助元件取逻辑的元件定位方法

(21)申 謝 宏 號: 78108588

[22] 中胡日期:中華民國78年(1989)11月06E

(72) 鼓・明 人: 解砂文

台南縣歸仁鄉媽賴十七鄉媽祖底一二〇號

(71)申 語 人: 原图法人工梁技術研究院

新竹縣竹東鎮中與路區段--九五號

#### [57]申請專利範團:

- 1.一個機器規模補助元件取置機的元件定位 方法,其乃影像處理取元利用改良的喻窮 迫狀、電氏轉換與直線超近等技術的組合 ,求得元件的中心點與旋轉角,提供給運 動控制單元,故元件定位之用,其包括下 列步驟:
  - (1) 獨影機取得元件或面影像,經過二値 化後存於影線或塑單元的記憶體中:
  - (2) 利用輪廓追從法,求得二値化影像內 所有熟結區的資料:
  - (3) 利用聚氏链換求得第一基即,再利用 直線超近法,求得第一基即的構確超近 直線:
  - (4) 利用既有資料再求得其他三型即資料 。
  - (5) 過濾頭強雜訊, 世求得元件中心點與 旋轉角。
- 2. 如申請專利範圍第1項亦述之機器說覺輔助元件取置機的元件定位方法,其中之輪 麻迫傑法乃利用四次向編碼,在投資連結 區後,就投到的讓點區資料,例如面積與 最小外程,預先設定範圍,使太人或太小 的連結區(亦即雜訊)網汰掉。
- 3. 如申請與利益型第1項所述之機器限價額 則元件取置機的元件定位方法,其中利用 程氏轉換求第一環即時,係考應連結區У 方向原序緊係與元件四邊出腳的幾何特性 ,取約1/3個數的連結區資料,同時檢查

每個連結三到所得到的發氏直線間之距離 ,而求得第一星節資料,然後利用直線每 近法,就得到的第一星即資料,求得情能

2

的超近直線。 4.如申請專利範圍第1項所述之機器覺輔助

- 元件取图器的元件定位方法,其中利用既有资料,求其他三整腳资料時,係利用找第一章腳時得到的協近道線斜率為參考值,縮小穩民轉換的參數空間搜帶範圍,快速地找到第二擊腳,再利用直線趙近沒找到第二擊腳的總近直線:而投第三、四擊和時,由於元件四邊出即的特性,把找剩下的連結區左右分開,即大致分成兩重,再連設利用直線趨近與捨樂難直線太遠的连結區之方法,便可求得精磁之趨近直線
- 5.如中湖專科範围第1項所述之機器視覺輔 助元件取置機的元件定位方法,其中之過 成項強難訊,係利用前述所得到四節章之 20. 總近直線的4個交叉點,每兩個交叉點成 一對,去檢查腳緊內連結區的座標值是否 若於此兩交叉點內,若超出,即爲減強推 訊,過減掉,並且更正腳擊內連結區個數 資料。
- 25. 岡示簡單說明:

第一**聞:機器視覺輔助元件取竄的**系 統示意圖。

# **BEST AVAILABLE COPY**

(2)

统二圈。元件置放到電路板上的方式

第三圖: 160 醇、20密醇的 OFF 元件

二值化原始影像。

第四圖:本發明的演算流程。.

第五圖:處理協內的連結區。


第六圈:四個方向的編碼。


**第七圖:技琴順序表。** 

第八圈:輸廊方向組碼例子。

第九圖:第三圖經本發明處理後的氣

桑。







**B**E#

## BEST AVAILABLE COPY

(3)



6 P B



|   |   | : |   |
|---|---|---|---|
|   | Э |   |   |
|   |   |   |   |
| ì |   |   | 0                                       |
|   |   |   |   |
|   | 1 |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

| (\$; 0, 1, 21 . |
|-----------------|
|                 |
| 16. 1. 2. 31    |
| (1, 7, 7, 4)    |
| (2, 3, 0, 1)·   |
|                 |

---

